

Allgemein	
Hilfe	F10
Abbrechen / Zurück	ESC
Untersuchung starten	[record] / F1 / Enter
Zoom + / -	Page up / down
Zoomausschnitt ändern	Pfeiltasten
Zoom zurücksetzen	ESC
Programmversion	Ctrl+ V
Rohr Durchmesser	Ctrl+ N
Daten kopieren / löschen	Ctrl+ C
GPS / Landkarte	Alt+ K
Aktuellen Dialog verschieben	Ctrl+ Pfeiltasten
Datum / Uhrzeit einstellen	Alt+ D

Einblendungen	
Nennweite an/aus	Ctrl+ N
Datum an/aus	Ctrl+ D
Zeit an/aus	Ctrl+ U
Firmenname an/aus	Ctrl+ F
Meterzähler an/aus	Ctrl+ M
Meterzähler zurücksetzen	Ø
Schwenken an/aus	Ctrl+ P
Rotation an/aus	Ctrl+ R

Aufnahme (Freitext)	
Feststellung eingeben	F1 / Enter
Bildschirmfoto	[record] >2s drücken
Festwort / Festseite ändern	Ctrl+ L
Festwort einfügen (nur innerhalb Feststellung)	F1
Festseite Nummer [X] laden (nur innerhalb Feststellung)	Ctrl+ F2 .. F9
Aufnahme pausieren	[pause]
Aufnahme stoppen	[stop]

Aufnahme (Isybau, EN, etc.)	
Schadenskatalog	F1 / Enter
Aufnahme pausieren	[pause]
Aufnahme stoppen	[stop]
Bildschirmfoto	[record] >2s drücken

Deformation	
Deformations Messung	Ctrl+ B
Feststellung anlegen	F1
Ermittelte Rohrform im Bild verschieben	Ctrl+ Pfeiltasten
Ermittelte Rohrform vergrößern / verkleinern	Ctrl+ Bild auf/ab

Videoqualität	
QP I-Frame, Qualität+	Q
QP I-Frame, Qualität-	W
QP P-Frame, Qualität+	C
QP P-Frame, Qualität-	V

Wiedergabe	
Wiedergabe	[play]
Zurückspulen	[back]
Vorspulen	[forward]
Video / Foto zurück	Pfeil <-
Video / Foto vor	Pfeil ->
Stop	[stop]
Bildschirmfoto löschen	Del

GPS / Landkarte	
Zoom ändern	Page up / down
Ausschnitt verändern	Pfeiltasten
Zurück auf GPS-Position	Home
Startpunkt festlegen	Enter

Grundeinstellungen	
Videobild einstellen	Alt+ I
Laser kalibrieren	Ctrl+ H
WLAN Verbindung	Alt+ W
Testdialog	Ctrl+ T
Setup	Alt+ C
Haspel wählen	Alt+ H
Neigung justieren	Alt+ R
Modulaktivierung	F5
Adressdaten	F6
Kontaktdaten	F7
Firmenlogo	F8
Sprache / Region	F9

