

Allgemein		
Funktions-Übersicht	F1	
Hilfe	F10	
Abbrechen / Zurück	ESC	
Untersuchung starten	[record] / F1 / Enter	
Zoom + / -	Page auf / ab	
Zoomausschnitt ändern	Pfeiltasten	
Zoom zurücksetzen	ESC	
Firmware-Version	Ctrl+ V	
Rohr Durchmesser	Ctrl+ N	
Daten kopieren / löschen	Ctrl+ C / F2	
Aktuellen Dialog verschieben	Ctrl+ Pfeiltasten	
Datum / Uhrzeit einstellen	Alt+ D	
Unterstützung anfordern	Shift+ F10	

Einblendungen		
Nennweite an/aus	Ctrl+ N	
Datum an/aus	Ctrl+ D	
Zeit an/aus	Ctrl+ U	
Firmenname an/aus	Ctrl+ F	
Meterzähler an/aus	Ctrl+ M	
Meterzähler zurücksetzen	Ø	
Schwenken an/aus	Ctrl+ P	
Neigung an/aus	Ctrl+ R	

Aufnahme (allgemein)		
Schadenskatalog	F1 / Enter	
Aufnahme pausieren	[pause]	
Aufnahme stoppen	[stop]	
Bildschirmfoto	[record] > 2s drücken	

Aufnahme (Freitext)		
Feststellung eingeben	F1 / Enter	
Festwort / Festseite ändern	Ctrl+ L	
Festwort einfügen (nur innerhalb Feststellung)	F1	
Festseite Nummer [X] laden (nur innerhalb Feststellung)	Ctrl+ F2..F9	

Aufnahme (Isybau, DWA, EN, etc.)		
Aktuelle Eingaben als Schnellwahl speichern	Ctrl+ F1..F9	
Daten aus Schnellwahl wiederherstellen	F1..F9	

Deformation		
Deformations-Messung	Ctrl+ B	
Feststellung anlegen	F1	
Ermittelte Rohrform im Bild verschieben	Ctrl+ Pfeiltasten	
Ermittelte Rohrform vergrößern / verkleinern	Ctrl+ Page auf / ab	

Wiedergabe		
Wiedergabe	[play]	
Zurückspulen	[back]	
Vorspulen	[forward]	
Video / Foto zurück	Pfeil <	
Video / Foto vor	Pfeil >	
Stop	[stop]	
Bildschirmfoto löschen	Del	
Video / Foto umbenennen	Alt+ N	

GPS / Landkarte		
Zoom ändern	Page auf / ab	
Ausschnitt verändern	Pfeiltasten	
Zurück auf GPS-Position	Home	
Startpunkt festlegen	P	
Startpunkt übernehmen	Enter	

Grundeinstellungen		
Videobild einstellen	Alt+ I	
Laser kalibrieren	Ctrl+ H	
WLAN Verbindung	Alt+ W	
Setup	Alt+ C	
Haspel wählen	Alt+ H	
Neigung justieren	Alt+ R	
Modulaktivierung	F5	
Adressdaten	F6	
Kontaktdaten	F7	
Firmenlogo	F8	
Sprache / Region	F9	
Testdialog	Ctrl+ T	